

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	43-1711/1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	43-1711/1
Betreiber	[Name]	Brütereier Süd GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Farm Seiderau		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Seiderau 19	94559	Niederwinkling
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Mastgeflügelanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.1.3.1		6.6a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	19.11.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	01.07.2008	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Staubeintrag bis zu 7 m Abstand vom Silo noch ersichtlich	Geeignete Maßnahmen ergreifen, z.B. Anschluss von Filtersäcken um Staubemissionen beim Befüllen zu minimieren	Ab sofort		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL