

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	43-1711/1
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	43-1711/1
<b>Betreiber</b>	[Name]	Jungeflügelmästerei Kammermeier GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Pillinger Mühle		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pillinger Mühle	94330	Geiselhöring
	<b>EMAS</b> [X]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [X]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Anlage zur Haltung von 40 000 oder mehr Mastgefügelplätzen		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	7.1.3.1		6.6a

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [X]	X	<b>Turnus</b> [Monate]	36
	<b>Anlassüberwachung</b> [X]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	25.09.2018	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend</b> [X]	X		
	<b>Schwerpunkte</b> [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft	
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [X]	X	A 22.05.2007, 21.05.2013, 22.04.1999, A 30.10.1976	
	<b>Anforderungsliste</b> [X]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [X]			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [X]	<b>Stilllegung</b> [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Undichte Entwässerungsrinnen für die Ableitung des Waschwassers	Sanierung	31.12.2108		

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL