

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
Betreiber	[Name]	Junggeflügelmästerei Kammermeier GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Lohmühle		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Lohmühle 1	94330	Geiselhöring
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Haltung von 40 000 oder mehr Mastgeflügelplätzen		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	7.1.3.1		6.6a

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	05.09.2023	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J	Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	06.02.2013, 28.12.2021		
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]		Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Es wurde ein neues Notstromaggregat mit einer elektrischen Leistung von 170 kVA installiert. Die Mündung des Auspuffs liegt unzulässig unter dem Fenster eines Aufenthaltsraumes	Anzeige mit den wesentlichen technischen Daten sowie Erhöhung der Mündung des Auspuffs auf Traufhöhe des Gebäudes	30.09.2023		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL