

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
Betreiber	[Name]	Bayerische Asphaltmischwerke		
Standort	[Bezeichnung]	Teerlager Atting		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Flugplatzweg 1	94348	Atting
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.11.2.1, 8.12.1.1		5.1f, 5.1c, 5.5

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.05.2023	angekündigt [J/N]	J	
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J		
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J	Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	25.07.2005, 17.07.2014		
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Unzulässiger, offener, provisorisch gesicherter Betonschacht auf dem Hallenvorplatz	Wasserdicht und schadstoffundurchlässig schließen	15.11.2023	Verwaltung Imml	24.11.2023
Stahlgitter an Rückwand der Halle sichtbar	Betonwand ist ordnungsgemäß wieder herzustellen	15.11.2023	Verwaltung IMMI	14.02.2023
Lamellenvorhang für Schlagregenschutz ist unvollständig	Vorhang ist zu vervollständigen	15.11.2023	Verwaltung Imml	24.11.2023

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL