

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
Betreiber	[Name]	Jungeflügelmästerei Kammermeier GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Lohmühle		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Lohmühle 1	94330	Geiselhöring
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Haltung von 40 000 oder mehr Mastgeflügelplätzen		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	7.1.3.1		6.6a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	14.09.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	06.02.2013	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Änderung Kotverladeplätze	Anzeige nach § 15 BlmSchG	05.11.2021		
Einbau von zusätzlichen, höhenverstellbaren Twinrohren entlang den Längsseiten jeder Abteilmälfte	Anzeige nach § 15 BlmSchG	05.11.2021		
Zwei Abluftkamine für die Grundlüftung an der Nordseite des Stalles / Erdgeschoss sind nicht entsprechend Genehmigungsbescheid errichtet	Abluftkamine sind umgehend nachzurüsten	30.06.2022		

An der Westseite sind Abluftkamine für die Zusatz- und Sommerlüftung errichtet	Anzeige nach § 15 BImSchG	05.11.2021		
Dokumentation der Abgabe des Hühnerkots mit Einstreu in einem Nachweisbuch ist nicht erfolgt	Künftig hat Dokumentation im Nachweisbuch zu erfolgen	Ab sofort		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL