

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	43-1711/1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	43-1711/1
Betreiber	[Name]	H.Carnuth KG		
Standort	[Bezeichnung]	Aluschredder		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriestr. 16	94327	Bogen
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Aluschredder		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.9.1.1		5.3 b iv

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	03.05.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	21.02.2007, 17.06.2010, 14.08.2012, 07.07.2014	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Wartungszyklen und -tätigkeiten für die Entstaubungsanlage sind nicht im Betriebshandbuch festgelegt	Arbeitsanweisung ergänzen	30.06.2018	Verwaltung Immissionschutz	25.09.2019
Container mit verschiedenen Abfällen auf Betriebsgelände	Entleerung und ordnungsgemäße Entsorgung des Inhalts	30.06.2018	Verwaltung Immissionschutz	25.09.2019

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL